

Master Lock

GB INSTRUCTIONS FOR USE READ AND OBEY ALL ACCOMPANYING WARNINGS AND INSTRUCTIONS

Failure to comply with these warnings may result in personal injury and cargo damage.
 1. Pass webbing over cargo. 2. Attach hooks to stable anchor points. 3. Insert free end of the webbing through the slot in the ratchet spool (A) and pull excess webbing through spool. 4. Pivot ratchet handle back and forth (B) to tighten web around cargo. 5. For secure hold, have a minimum of two wraps on ratchet reel. 6. After cargo is secured, close ratchet handle to lock. 7. To release, squeeze spring loaded bar on ratchet and open handle to full open position (180°) (C).

CAUTION: Too many layers of webbing will jam ratchet. If too much webbing is filling ratchet reel, start procedure over, first removing all slack from webbing over load. Loads settle. Check load and straps after first 10 miles and then every 25-50 miles.

NL GEBRUIKSAANWEISUNG LESEN UND ALLE ENTHALTENEN WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN BEACHTEN

Warnhinweis: Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen kann schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

1. Den Gurt um die festzuhaltende Last legen.
 2. Die Haken an stabilen Verankerungspunkten befestigen. 3. Das freie Ende des Gurts in den Nut der Ratschenspule (A) stecken, und die überschüssige Gurtlänge hindurchziehen. 4. Den Ratschengriff (B) hin- und herbewegen, um den Gurt und die Last festzu ziehen. 5. Für ein sicheres Festzurren den Gurt mindestens 2 Mal um die Ratschensrolle wickeln. 6. Wenn die Last sicher festgestigt ist, den Ratschengriff zum Blockieren wieder schließen. 7. Zum Lösen auf die Federstrecke drücken und die Ratsche vollständig öffnen (180°) (C).


WANDELN: Zu viele Gurtlagen blockieren die Ratsche. Wenn eine zu groÙe Gurtlage auf der Rolle aufgewickelt ist, den Vorgang wiederholen und dazu zunächst einen zugroÙen Schluß des Gurts über der Last korrigieren. Beladung gleichmäßig verteilen. Beladung und Bänder nach 16 km überprüfen, danach alle 40-80 km.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO LEIA E SIGA TODAS AS PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS

0 Incumprimento destas instruções corre o risco de causar ferimentos graves ou danos materiais.
 1. Passar a correia à volta da carga a immobilizar.
 2. Fixar os ganchos em pontos de fixação sólidos.
 3. Inserir a extremidade livre da correia na ranhura da lingueta (A) e tirar através do comprimento a mais.
 4. Girar o punho da lingueta (B) em val e vem para apertar a correia à volta da carga. 5. Para uma estiva segura, fazer pelo menos 2 voltas da correia à volta do eixo da lingueta. 6. Uma vez a carga bem immobilizada, fechar de novo o punho da lingueta para afterolar. 7. Para libertar, pressionar as barras sobre mola e abrir completamente a lingueta (180°) (C).
CUIDADO: demasiaada espessura da correia pode bloquear a lingueta. Se muita correia encontra-se á volta do eixo, começar de novo o processo retirando primeiro todo a correia a mais. Ajuste a carga. Verifique a carga e correias após os primeiros 16 km e em seguida todos os 40-80 km.

FR MODE D'EMPLOI LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET LES INSTRUCTIONS CI-Jointes

Le non respect de ces consignes risque d'entraîner de graves blessures ou des dommages matériels.
 1. Passer la sangle autour de la charge à immobiliser.
 2. Fixer les crochets sur des points d'ancrage solides.
 3. Insérer l'extrémité libre de la sangle dans la rainure du cliquet (A) puis tirer à travers la longueur excessive.
 4. Faire pivoter la poignée du cliquet (B) en va-et-vient pour servir la sangle autour de la charge. 5. Pour un arrimage sûr, faire au moins 2 tours de sangle autour du pivot du cliquet. 6. Une fois la charge bien immobilisée, refermer la poignée du cliquet pour verrouiller. 7. Pour relâcher, appuyer sur les barres commandées par ressort et ouvrir complètement le cliquet (180°) (C).
MISE EN GARDE : trop d'épaisseurs de sangle bloqueront le cliquet. Si une quantité excessive de sangle se trouve autour du pivot, recommander la procédure en enlevant d'abord tout excès de sangle. Réglez la charge. Vérifiez la charge et les sangles après les 16 premiers kilomètres et ensuite tous les 40-80 kilomètres.



NL GEBRUIKSAANWIJZING LEES EN RESPECTEER ALLE BIJGEVOEGDE GEBRUIKSAANWIJZINGEN IN VOORSCRIFTEN

HET NIET VOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN ERNSTIGE VERWONDINGEN OF MATERIELE SCHADE MET ZICH MEENEMEN.

1. De riem rond te immobiliseren last leggen.
 2. De haken vastmaken aan de stevige verankerpunten. 3. Het vrije uiteinde van de riem in de groef van de gesp steken (A) en dan het overtollige deel erdoor trekken. 4. De hendel van derateel heen-en-weer bewegen (B) om de riem goed rond de last aan te spannen. 5. Om goed vast te maken, moet het ratel wiel minstens 2 keer met riem omwikkeld worden. 6. Wanneer de last goed vastgezet is, moet u de hendel om de ratel sluitten om deze te vergrendelen. 7. Om te lossen moet u op de voordeleide stang drukken en de ratel volledig openen (180°) (C).
OPGEPAST: teveel riemomwentelingen zullen de ratel blokkeren. Wanneer er te veel riem rond het wiel ligt, moet u herbeginnen door eerst het overtollige stuk riem te verwijderen. Regel de lading. Controleer de lading en de riem na de eerste 16 kilometer en daarna om de 40-80 kilometer.

IT ISTRUZIONI DI USO SI PREGA DI LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE PRECAUZIONI D'UTILIZZO E LE ISTRUZIONI ALLEGATE Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe causare gravi lesioni o danni materiali.

1. Passare la cinghia intorno alla carica da immobilizzare.
 2. Fissare i ganci sui punti di ancoraggio resistenti.
 3. Inserire l'estremità libera della cinghia nell'incavo del nottolino (A) e tirare la lunghezza eccessiva. 4. Far girare la maniglia del nottolino (B) per stringere la cinghia intorno alla carica. 5. Per un travaglio sicuro, fare almeno 2 giri di cinghia intorno al perno del nottolino.
 6. Una volta la carica immobilizzata, richiudere la maniglia del nottolino per chiudere con il catenaccio.
 7. Per allentare, premere sulle barre comandate a molla e aprire completamente il nottolino. (180°) (C).
ATTENZIONE: troppo spessore di cinghia blocca il nottolino. Se una quantità eccessiva di cinghia si trova intorno al perno, ricomporne il procedimento togliendo prima qualsiasi eccesso di cinghia. Regolate il carico. Verificate il posizionamento del carico e della cinghia dopo i primi 16 Km e in seguito ogni 40-80 Km.

ES INSTRUCCIONES DE USO LEA Y RESPETE LAS PRECAUCIONES Y LAS INSTRUCCIONES DE USO ADJUNTAS

El incumplimiento de estas consignas conlleva el riesgo de causar graves lesiones o daños materiales.

1. Pasar la correa alrededor de la carga a immobilizar.
 2. Fijar los ganchos sobre puntos de sujeción sólidos.
 3. Insertar la extremidad libre de la correa en la ranura del trinquete (A) y tirar el sobrante a través. 4. Mover el asa del trinquete (B) en valvén para apretar el trinquete alrededor de la carga. 5. Para una sujeción segura, dar por lo menos dos vueltas de correa alrededor del trinquete. 6. Una vez que la carga está immobilizada, cerrar el trinquete para asegurarla. 7. Para aflojarlo, apretar los muelles y abrir completamente el trinquete (180°) (C).
ATENCIÓN: El trinquete se puede bloquear si hay demasiada correa enrollada. Si hay una cantidad excesiva de correa alrededor del eje, vuelve a comenzar el proceso quitando primero todo el sobrante de correa. Ajuste la carga. Verifique la carga y las correas después de los primeros 16km y después cada 40-80km.

NW BRUKS ANVISNING LES OG OVERHOLD ALLE MEDFØLGELIGE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER

Dersom ikke disse forholdsreglene overholdes, er det en risiko for alvorlige person- eller materielle skader.

1. Far remmen rundt lasten som skal immobiliseres.
 2. Fest krokene fast til stedepunktene. 3. For den ledige enden av remmen inn i rillen på sprekkehens (A) og trek igjennom overflødig lengde. 4. Drei hendelen på sprekkehens (B) fram og tilbake slik at remmen strammes rundt lasten. 5. For å garantere et sikker feste, skal remmen vikles minst 2 ganger rundt sprekkehens tapp. 6. Når lasten er forsvarlig immobilisert, lukk hendelen igjen over sprekkehens for å løse. 7. For å løse, trykk på fjærestrengene og åpne sprekkehens helt opp (180°) (C).

ADVARSEL: Dersom det er for mange lag av remmen, vil sprekkehens bliver blokkert, hvis remmen ligger i for mange lag. Hvis der er for meget stopp omkring tappen, begynd fremgangsmåden for fra og tag først overskydende stop af. Stabil last. Kontroller gods og stropper efter de første 16 km og derefter hver 40-80 km.

DK BRUGSANVISNING LES OG FØLG ALLE MEDFØLGELIGE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER

Hvis disse anvisninger ikke overholdes kan det medføre alvorlige kvæstelser eller materielle skader.

1. Far stroppen omkring den last, der skal staves fast.
 2. Sett krokene fast ved solide forankringspunkter.
 3. Far stroppens frie ende inn i sprekkehagens rille (A) og træk den overskydende lange igennem. 4. Vip håndtaget på sprekhenen (B) frem og tilbage for at stramme stroppen omkring lasten. 5. For en sikker staving skal stroppen slås minst 2 gange omkring sprekkehagens tap. 6. Når lasten er stivet fast, lukk sprekhenens håndtag for at løse den. 7. Man løsner op ved at trykke på de fjederstredte stenger og lukke sprekhenen helt opp (180°) (C).

ADVARSEL: Sprekhenen bliver blokkert, hvis stroppen ligger i for mange lag. Hvis der er for meget stop omkring tappen, begynd fremgangsmåden for fra og tag først overskydende stop af. Stabil last. Kontroller gods og stropper efter de første 16 km og derefter hver 40-80 km.

Master Lock

SW BRUKSANVISNING

LÄS OCH FÖLJ ALLA MEDFÖRLÄNDE

VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER

Underlätenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.

1. Vira remmen runt lasten som suras fast.

2. Fäst krokarna så att de är väl förankrade. 3. För in remmens fria ände i spärhakens rätta (A) och dra åt så långt som möjligt. 4. För spännet på spärhaken (B) fram och tillbaka för att dra åt remmen runt lasten. 5. För att trygga fastsärmningen, den remmen minst 2 gånger runt spärhaken. När val lasten är ordentligt fastsärt, stäng spännet på spärhaken för att läsa den. 7. För att lossa, tryck på resärtstängerna och öppna spärhaken helt och hållat (180°).

VARNING: För många varv med remmen blockerar spärhaken. Om en stor del av remmen finns runt navet bör man böja om från början efter att först ha avgånat överskottet av remmen. Lärt sätter sig. Kontrollera lasten och remmarna efter de första 16 kilometerna och sedan varje 40 till 80 kilometer.

PL INSTRUKCJA UŻYCIA

PROŚMY O PRZECZYTANIE I STOSOWANIE SIĘ DO ZAŁĄCZONYCH OSTRZEŻEŃ ORAZ INSTRUKCJI

Postępowanie niezgodne z instrukcjami może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody materialne.

1. Przełożyc pas dookola unieruchamianego ładunku.
2. Umocować hak w wytrzymalych punktach mocowania.
3. Włożyć wolną końcówkę pasa w rowek zapadki (A), a następnie przeciągnąć zbyduń odcięcie pasa. 4. Obrać uchwyt zapadki (B) do przedu i zatrzymać w celu zaciśnięcia pasa dookola ładunku. 5. Aby zapewnić bezpieczne mocowanie, należy nawinąć przynajmniej 2 zwoje dookola zapadki. 6. Po unieruchomieniu ładunku, zamknąć uchwyt zapadki w celu zablokowania. 7. Aby zwolnić, należy nacisnąć i przetyć poruszenie spręziny i otworzyć całkowicie zapadkę (180°).

OSTRZEŻENIE: Za dużą ilość zwojów na zapadce spowoduje jej zablokowanie. Dlatego dookola czopu została winięta nadmierna ilość tasm, należy powtórzyć procedury usuwając nadmierną ilość pasa. Należy sprawdzić ładunek oraz mocowanie po pierwszych 16 kilometrach, następnie co 40-80 kilometrów.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОЧИТАЙТЕ И ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ВСЕХ ПРИЛАГАЕМЫХ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ И ИНСТРУКЦИЙ

несоблюдение данных правил может привести к серьезным травмам или материальному ущербу.

1. Обвести ремень вокруг закрепляемого груза.
2. Зашпилить крючки за заднюю зафиксированную точку крепления. 3. Взвести свободную часть ремня в проем замка-трецотки и потянут, выбрасывая излишки длины. 4. Поворотами рукоток трецотки (B) затянуть ремень на грузе. 5. Для большей надежности сделать не менее двух оборотов ремня вокруг обеих трецоток. 6. Когда груз будет надежно зафиксирован, заблокировать трецотку, вернув рукоятку в исходное положение. 7. Чтобы освободить груз, нажать на подпружиненные рычажки и полностью открыть замок-трецотку (180°).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Большое количество витков ремня мешает работе замка-трецотки. Если на его оси оказались большой участок ремня, следует повторить процедуру, предварительно выбрав излишнюю длину. Закрепление груза. Проверьте груз и ремни после первых 10 миль, а затем каждые 25-50 миль.

FN KÄYTTÖOHJE

LUE KAikki MUKANA OLEVAT VAROITUKSET JA OHJEET JA NOUDATA NIitä

Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai materiaaliisia vahinkoja.

1. Laita hiina sidottavan kuorman ympärille.
2. Kiinnitä koulut kestävin kiinnityspisteisiin.
3. Laita vapaasti hihanpäällä kiiristimen (A) ja vedä ylimääräinen pititus sen lävitse. 4. Käännä kiiristimen kahva (B) edestakaisin hihan kiiristämiseksi kuorman ympärille. 5. Varma kiinnitys saadaan tekemällä ainakin 2 hihnakierrosta kiiristimen tapin ympärille. 6. Kun kuorma on hiina sidottu lukitse kiiristin suljemalla kahva. 7. Hiina irrotetaan painamalla jousilpaa ja avamaalla kiiristin täysin auki (180°).

VAROITUS:




Lisäläiset hihnakierrokset estävät kiiristimen

toimintan. Jos tapin ympärillä on liikaa hihnaa, se

poistetaan ensiksi ja sen jälkeen toistetaan menetelmä.

Kuormallina. Tarkista kuorma ja nauhat ensimmäisten 16

kilometrien jälkeen ja sitten 40–80 kilometrin välein.



HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OLVASSON EL ÉS TARTSON BE MINDEN KÍSÉRŐ FIGYELMETSZETÉST ÉS UTASÍTÁST

Ezen előírások betartásának elvállalása súlyos személyi sérülések vagy anyagi kár elôfordulásának veszéllyét hordozza magában.

1. Helyezze a hevedert a rögzítendő kiánt teher köré.
2. Akassza a kampókat zárlára rögzítési pontokra.
3. Csiszálja a heveder stabot véget a racsni nyílásába (A), majd húzza át rajta a fülösleges hosszúságát.
4. A heveder teherre szorítására érdekelven forgassa a racsni fogantyút (B) előre-hátra. 5. A biztonságos rögzítés érdekében legalább kétszor tékerje körbe a hevedert a racsni orsón. 6. Aby megfelelő rögzítést követően blokkoláshoz csüljön le a racsni fogantyút. 7. Kioldáshoz nyomja meg a rugós rúdakat, és nyissa ki teljesen a racsnit (180°).

FIGYELMEZTETÉS:

A túlzott mennyiségihez vezetően leblokkolja a racsnt. Ha az orsó körül túl nagy mennyiségű heveder található, tolvitsa el a heveder-fölsírjeget, majd kezdje újra a műveletet. A rakomány elrendezése. Ellenőrizze a rakományt és a hevedereket az első 10 mérföld (16 km) után és 25-50 mérföldenként (40-80 km).

TK KULLANIM TALİMATI

TÜM İLGİLİ UYARILAR İLE TALİMATLARI OKUYUN VE BUNLARA UYUN.

Düsléden nedvörözni ténthet közvetlenül pikkely mohou být vázná zranení nebo hmotné škody.

1. Kayısı taşınacak yükün çevresinden geçirin.
2. Kancaları sert dayanık noktalarda sabitleyin.
3. Kayışın boşaltı ucunda mandalın oluklanna geçirin (A) daha sonra fazlaç üzümlekler boyunca çekin. 4. Kayısı yükün çevresinde sıkıştırın içi mandalın sapını (B) gelis gidiş harketini gerçekleştirerek döndürün.
5. Sağlamca bağlanması için, mandal ekseni çevresinde kayış en az 2 tur yapın. 6. Yük iyice sabitlemek sonra, kilitlemek için mandal sapını kapatın. 7. Aşmak için, ya kontrol edilen barlara basın ve mandal tamamen açıp (180°).

UYARI: Kayış çok kalın olursa mandal engelleyecektir.

Eger eksinin gevürmesi için miktarla kayış bulunursa,

kayış fazlaç kılardırak silem tıkanıracak.

Yük yerleştirme, 10 mil, ardından her 25 ve 50 mil sona yük

ve kemeri kontrol edin.

RO MOD DE UTILIZARE

CITIȚI SI RESPECTAȚI TOATE AVERTIZărILE ȘI INSTRUCȚIUNILE AFERENTE

In cazul nerespectarii acestor instructiuni, există riscul producării unor râni și/doar sau a unor daune materiale.

1. Treceți chingă în jurul sarcinii care trebuie imobilizată.
2. Fixați cărligele în puncte de ancorare solide.
3. Introduceți capitol liber al chingă în canelura cîchitelui (A), apoi trageți porția în plus a chingă.
4. Rotiți mănerul cîchitelui (B) înainte și înapoi pentru a strânge chingă în jurul sarcinii. 5. Pentru a fixa bine sarcină, treceți chingă de cel puțin două ori în jurul pivotului cîchitelui. 6. După ce sarcina este bine imobilizată, inchideți mănerul cîchitelui pentru a-l blocă. 7. Pentru a-l desface, apăsați pe barele comandate cu arc și desfaceți complet cîchitel (180°).

ATENȚIE:

Dacă straturile de chingă sunt prea numeroase,

grosimea excesivă poate să blocheze cîchitelul.

Dacă portunea din jurul pivotului este prea grosă,

îndepărtați în primul rând portunele de chingă în exces,

apoi reluați procedura. Reglați sarcina. Verificați sarcina și curcule după primii 16 km și apoi la fiecare 40-80 km.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNA SOUVISEJÍCÍ VAROVÁNÍ A POKYNY

Důsledkem nedodržení této bezpečnostních pokynů mohou být vázná zranění nebo hmotné škody.

1. Popřu protáhněte kolem nákladu, který chcete zajistit. 2. Háky upněvte k pevným kotvítkám bodům.

3. Volný konec popruhu zasúuite do drážky západky (A) a potom tahem upravte přibytočnou délku. 4. Páčku západky (B) pohybujte dopředu a dozadu, abyste popruh utáhuli kolem nákladu. 5. Pro bezpečné zajistění dejte minimálně 2 otáčky popruhu kolem čepu západky. 6.

Jakmile je náklad dobré zajistěny, zavřete páčku západky, abyste ji zablokovali. 7. Pro uvolnění západky stiskněte pružinové lístky a západku úplně otevřete (180°) C.

DŮLEŽITÉ UPOMÍNKENÍ: U pilis siliných popruhů hrozí nebezpečí zablokování západky. Pokud je čepu omotáno příliš velké množství popruhu, postup zopakujte poté, co jste upravili přibytočnou délku popruhu.

Kontrola nákladu. Náklad a popruhy zkontrolujte po prvních 10 milích a potom každých 25-30 mil.

© 2016 - Marque déposée

Master Lock Company LLC

Milwaukee, Wisconsin U.S.A.

Master Lock Europe SAS

92200 Neuilly-sur-Seine,

mle@mster-lock.fr

UK & Ireland:

Sales_uk@mlock.com

Germany:

vertrieb_de@mlock.com

www.masterlock.eu

P43887